








TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALHCYDJ0GDHS2007		GA00-GUERRERO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL	DIESEL	9	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		☒

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		☒			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

SIN PILA, CHASIS TIPO LOWBOYS, COFEE CARDO SUELTO
SIN ESPAJOS COPILOTO, LLANTAS TRACERAS PUNCHADAS
LE FALTA UNA LLANTA TRACERA, TABLERO ROTO
LA CASA DE TRANSMISION ABIERTA PALANCA DE
VELOCIDADES SOBRE PUESTA, SIN UNDAJAS LAS RUEDAS
NO SUBEN LOS ELEVADORES, AL MOTOR LE FALTAN PIEZAS
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES): PANTES ELECTRICAS SUELTAS



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Javier Soriano Zomudio
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Gerardo Miranda Martinez
NOMBRE Y FIRMA