








TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALHCYDJ2GDHS2008		GA00-GUERRERO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL	DIESEL	6	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

CHASIS TIPO LOWBOY, ESPEROS RETRÁCTILES INCOMPLETOS
VUELTA DE COPILOTO SIN VIDRIO, SIN PILA, COFRE NO
CIERRA, PUERTAS CAIDAS, MOTOR AMARRADO, LA
DIRECCION TRIEVE RUJA DE ACEITE, CAJA DE TRANSMISION
ABIENTA PALANCA SOBRE PUESTA, TABLERO ROTO CORDON
SUELTO, LLANTAS EN MAL ESTADO EL MOTOR NO ARRANCA
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Javier Sergio Zamudio
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Eduardo Miranda Martinez
NOMBRE Y FIRMA