









TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALHCYDJ3GDHU9332		FL02-NAVOJOA	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			700/18450

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

sin prueba de arranque se desconocen fallas mecánicas, Motor capata con la mayor parte de sus componentes, Interciores, asientos, palanca volante, tablero roto por tapas de puertas. Exterior con barro, sin espejo retrovisor, solo en el cotero, tanque Chasis cama baja - 2 ejes 2 diferenciales CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES): Parabrisas estrellado.



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA