







TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALHCYDJ6GDHS1993		FE00-GUADALAJARA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL.	4	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

SIN PILA, SIN ASIENTO DEL CHOFER, SIN FARO, SIN TRANSMISION, SIN PALANCA DE VELOCIDADES, PROBLEMAS EN TRANSMISION, SIN TAPON DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
LE FALTAN 2 LLANTAS TRASERAS, LLANTA DELANTERA CON ALAMBRES DE FUERA, SIN ESPEJOS RETROVISORES
CHASIS TIPO LOW BOY
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

José Antonio Zamudio
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Luis Manny Cardenas
NOMBRE Y FIRMA