

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALHCYDJ6GDHU9325	N/V	FC00-TORREÓN	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NO TIENE	Diesel	10 Pulos	700/8484








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	2	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		2			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

sin pouch de motor, varios componentes faltantes de este, sin filtro, sin radiador, sin ventilador, etc. sin transmisión, sin frenos, sin espejo, tablero dañado, sin palanca, asientos dañados, cortinas de seguridad dañadas. Chasis cama baja 2 ejes.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA