

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

GM-9339-0625

CONSIGNANTE

ABInBev

Ubicada Taller

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALHCYDJ6GDHU9339		Taller FB00-CHIHUAHUA &	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	10 llantas regular	1




OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con todos sus componentes mecánicos en mayoría. Se desconocen fallas que puedan tener. tiene 2 computadoras "Encendido y Motor". El Diferencial y la flecha cardan no visibles por la barra que los protege. cabina en regular estado.

Chasis con baja - se requiere grua para extracción
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA