

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA        | MODELO / VERSION      | AÑO         |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| CAMION              | FREIGHTLINER | M2 (189)              | 2016        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR    | UBICACION             | KILOMETRAJE |
| 3ALHCYDJ9GDHP9421 X |              | Tuxtla CAMION         | N/D         |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE  | LLANTAS               | ECO         |
| 51 / Manual         | Diesel       | 10 llantas mal estado | 70017654    |







| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | X            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       | X       |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad sin probar funcionamiento, se desconocen fallas, garabitos estallados, sin llave, sin baterías, chasis cama baja, sin retrovisores. Con diferencial tipo tandem

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*  
J.F.J.V

NOMBRE Y FIRMA