

Fecha de Inspección Folio de Inspección 21-07-25 GM-2006-0625



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	año 2016 KILOMETRAJE	
CAMION	FREIGHTLINER	M2		
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION		
3ALHCYDJ9GDHS2006		FE21-PUERTO VALLARTA		
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO	
3	Darsel	10 1/actors	355	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X		X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con furbo, Marcha pandos, Altar Agadox, Dadiadox,

COMPUTADO POR PUEDE LANCY FOLTANTES DE Mene a concider s

Carroceria (IDENTIFICACION DE GOLPES):

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4E

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE V EIDMA