



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Caja 40'	Fruehauf	FBA9+1.5-LP-HT2-40W	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3AWV24021JX146026		MONTERREY	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		8 Regular	







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con la mayor parte de sus componentes mecánicos.
Se desconocen fallas que pueda llegar a tener.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

R Carlos Treviño
NOMBRE Y FIRMA