

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Caja 40' /	Fruehauf	FBA9+1.5-LP-HT2-40W	2018 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3AWV24023JX146027		MONTERREY	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
—	—	8 Regular	







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☐

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
☐	☒	☐	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Valida con la mayor parte de sus componentes, se desconocen fallas que pueda tener.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Marcelo Treviño
NOMBRE Y FIRMA