

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA 40'	Fruehauf	FBA9+1.5-LP-HT2-40W	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3AWV24024HX218007		GUADALAJARA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		8	7152


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad completa.  
Golpe enfrente de la caja en la parte de arriba (MINIMO).

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Nájera  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Ricardo Meru  
NOMBRE Y FIRMA