

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA 40' /	Fruehauf /	FBA9+1.5-LP-HT2-40W /	2016 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3AWV24029GX173015 /	—	PACHUCA /	—
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
—	—	8 llantas	7041 /


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con sus componentes mecánicos

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JHLU
 NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Daniel Hernandez Jimenez
 NOMBRE Y FIRMA