



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Caja 40' ✓	Fruehauf ✓	FBA9+1.5-LP-HT2-40W ✓	2017 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3AWV2402XHX055010 ✓		GUADALAJARA ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		8 Regular	7128 ✓

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				







DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad completa, con golpes en la carrocería.

Se desconocen fallas que pueda tener

Se requiere Grúa para extracción

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

[Handwritten signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Handwritten signature]
Ricardo Meza

NOMBRE Y FIRMA