

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA 53' ✓	Fruehauf ✓	FBAC9+1.5-LP-HT2-53W	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3AWV25323KX201014 ✓		GUADALAJARA ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			✓ 7431







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✗	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			✗		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Llantas voladas, capota rota del costado izquierdo.
Golpe en toldo.
Cableado eléctrico con cortes.
Puerta trasera derecha fuera de posición.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

MARCO P. VELÁZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

RICARDO MEZA
NOMBRE Y FIRMA