

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
Alpura

Fecha de Inspección: 19-08-23
Folio de Inspección:

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	DODGE	RAM 1500	1994

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3B6HC16X2RUS35510		513135	Toluca	808

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL				
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO	
		X		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	X		
CUERPO DE ACELERACION		X	
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS		X	
TURBO			X
RADIADOR / MANGUERAS	X		
VENTILADOR	X		
ALTERNADOR		X	
MARCHA	X		
CAJA DE DIRECCION	X		
COMPUTADORA		X	
ARNES	X		
BANDAS Y POLEAS <i>Bandas no</i>	X		
DIFERENCIAL	X		
CARDAN <i>Desmontado</i>	X		
TRANSMISION	X		
MUELLES			
AMORTIGUADORES	X		
BATERIAS ()		X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS <i>Rotos</i>	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS <i>Dañadas</i>	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS		
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES <i>Rotos</i>	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS		
NO. LLANTAS (A) <i>Regulaci</i>	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ()	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

*Daño de motor, Fallantes en equip de gas, sin Bandas
Carroceria Picada, Fallan tapones con fallantes,
Vin de tablero roto, Retiro en grúa*

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Firma] Angel Gtz.
NOMBRE Y FIRMA