

**CHECKLIST DE INSPECCION**

**CONSIGNANTE**  
**CDF**

Fecha de Inspección **8/4/24**  
Folio de Inspección CDF-0424

**1098**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
Tracto	Kenworth	T370	2009

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
CA864852		1730697	TECATE, BC ✓	

3BKHHM8X09F373936 ✓ **MARCA CON UNA "X" EL CAMPO** **1098**

FUNCIONAMIENTO			
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ENCENDIDO		X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		X	

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR <i>Mal con fallantes</i>	X	
CUERPO DE ACELERACION		X
BOBINA/DISTRIBUIDOR/CABLES		X
RADIADOR/MANGUERAS <i>Mal</i>	X	<i>sin mangueras</i>
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA <i>Mal</i>	X	<i>sin Alternador</i>
DIRECCION <i>fallantes</i>	X	
COMPUTADORA <i>1 Motor</i>	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS		X
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS ( )		X
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( )	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES <i>SI</i>	X	X
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS <i>fallantes</i>	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES		X
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS	X	
PARABRISAS <i>estrellado</i>	X	
MEDALLON Y VENTANAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES <i>1 solo</i>	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS ( 6 ) <i>Mal</i>	X	

**EJES** (1) X  
**OBSERVACIONES GENERALES:**

*Unidad deshuesada con fallantes en general*  
*piezas sueltas en la cabina, faltan*  
*conexiones electricas y electronicas en general y mangueras*  
*de agua y aceite, Sin Bomba de combustible*

*Retiro con grua*  
*Motor mal con daño*

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.  
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

*Sin Postestridor* *Entre otros fallantes.*

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA