

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION ✓	KENWORTH /	T370 /	2011 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHM8X0BF376552		FY08-ZITÁCUARO /	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
manua	Diesel	3 mal panchado	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		x







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
		x			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

motor incompleto y desviado, no tiene marcha, con fallas en general. Flecha cardan calda. freno diferencial. asientos en mal estado

se desconocen otras fallas que pueda presentar la unidad. Chasis recto, se requiere grúa para extracción.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Juan Carlos Rosendo Hdz
NOMBRE Y FIRMA