

Fecha de Inspección

20-11-2025

Folio de Inspección

CDF-1331-1125

CONSIGNANTE

CDF

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	Kenworth	T370	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3B6HHMB	46991607	Ensenada	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatico	Diesel	6 Regular	1331
3B6HHMBX0DF383469			

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	2				

Sin poder de arranque

DESCRIBE FALLAS MECANICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecani-
Se desconocen fallas mecanicas.
Interiores. Asientos (Conductor suelto) volante, tapas puertas, tablero
Exteriores, faros, espejos retrovisores.
Cuenta con diferencial. Chasis como bje.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

Mr. E. Ortega Hernandez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA