

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION  | AÑO         |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| CAMION /            | KENWORTH /  | T370 /            | 2011 /      |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION         | KILOMETRAJE |
| 3BKHHM8X2BF376553 / | 73106345 x  | FY08-ZITÁCUARO /  | N / V       |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS           | ECO         |
| Manual              | Diesel      | 6 llantas regular |             |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | x            |






| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       | x       |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

motor incompleto, falta componentes. sin turbo, sin computadoras  
no se ve la marcha. tapas de las puertas safadas  
con Faltas en Componentes en General,  
Chasis recto.

se requiere Grúa para extracción.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Juan Carlos Rosendo Hdz  
NOMBRE Y FIRMA