

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION REPARTO	KENWORTH	T370	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHM8X2DF383473		LOS MOCHIS	240376
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA	DIESEL		756




OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
SI		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
SI					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

DAÑO FISICO EN CARROCERIA E INTERIORES NORMAL POR EL USO Y ANTIGÜEDAD, MECANICAMENTE BIEN.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____

NOMBRE Y FIRMA