

## CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

**CONSIGNANTE**  
CDF

Fecha de Inspección \_\_\_\_\_  
Folio de Inspección \_\_\_\_\_

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
Camión	Kenworth	T-370	2009

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
371095	ND	ND	Tecate	902

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	X	(X)	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES		
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION	X	
NO. EJES ( 2 )	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS ( )	X	

CABINA Y CARROGERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS ( 4 )	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( 1 )	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Arranca y da marcha

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

*A. Carrón*