

Fecha de Inspección

27-FEB-26

Folio de Inspección

GM-70000771-0326

CONSIGNANTE

A Modelo.

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	KENWORTH	T370	2009
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHM8X39F372506		FB04-CD. JUÁREZ	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL.	1	70000771








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
					X

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvalijado, sin palanca de velocidades, Tablero desvalijado, Sistema eléctrico desvalijado.
Motor le faltan piezas, sin bandas, Suspensión delantera le faltan piezas.
Toldo de cabina suelto. Eje trasero s/llantas, cardan suelto,
Volante roto, Transmision reparada, Caja de direccion no esta.
Nolas andarrones, sin furo izquierdo.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Rob. Murguía A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA