

Fecha de Inspección	19-11-2023
Folio de Inspección	CDF-1333-1125

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMIÓN	KENWORTH	T370	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACIÓN	KILOMETRAJE
3BKHHM8X4DF380767	73H670379	TECATE, B.C.	145570
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automática	Diesel	6 Rayadas	1333





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X				X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

_Motor arroja humo, detalles en carrocería y

tapicería. *Coche con la mayor parte de sus componentes, interiores, asientos, tablero, volante, tapas guías etc. Fugas calenturas, Espejos (vuela con descomunal). Chasis como nuevo*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VVB: Mario E. Veyra Montoya ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA
NOMBRE Y FIRMA

José Manuel Hernández
NOMBRE Y FIRMA