

Fecha de Inspección	21-Nov-2025
Folio de Inspección	CDF-753M-1125



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIÓN	KENWORTH	T 370	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHM8X4DF383474		LOS MOCHIS	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatica	Diesel	6	753M

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

En buenas condiciones

Handwritten note: "En buenas condiciones" is written across the top of the line area. The line area consists of 10 horizontal lines with blue lines drawn across them at various angles.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Maria Antonia Valenzuela
Sotoloch 21-11-25

NOMBRE Y FIRMA