



**Vehicles
for Business**
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

GM-4898-0625

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	Kenworth	T3	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHM0X6AF374898	N/A	FY09-CD. HIDALGO	1517540
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel		








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen fallas que tenga el motor. Faltan componentes
falta turbo, Faltantes en General, si tiene alternador arneses sueltos
tien solo la computadora del motor. tablero de instrumentos incompleto
sin baterias. la unidad esta sostenida por 2 Rines en los ejes
Chasis Recto

Se requiere Grúa para extraccion
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JH LV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Odario J. V.

NOMBRE Y FIRMA