

Fecha de Inspección

22/07/25

Folio de Inspección

CDF-1541-0725

CONSIGNANTE

CDF

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	Kenworth	T370	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHM8X6GF311003	7390 3270	Olivos	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatico	Diesel	6 Regular	1541







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		✓			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cama baja, Turbo mal, secador mal, computadora mal, No operable, No cuenta con computadora, Falta conexiones de turbo.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA