

Fecha de Inspección

20-11-2025

Folio de Inspección

07F-1329-425

CONSIGNANTE

07F

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camión	Kia	T370	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3B KHHMBX70F303467	734 60713	Enserada	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatico	Diesel	6 Regular	1329








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin guías de arranque se desconocen fallas mecánicas.
Baterías, Alientos, tablero,
Baterías, espejos, Fijos calaveras
Cuenta con diferencial chasis rana bga.
Falla en la transmisión

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA