

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION ✓	KENWORTH	T370 ✓	2011 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHM8X8BF376752 ✓	73121954	FY02-URUAPAN ✓	N/D ✓
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NO tiene	Diesel	6 Regular	1027







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

La unidad se encuentra desvalorizada del motor y otros componentes no tiene transmision, solo tiene diferencial y cardan sin baterias le falta un faro, Golpes en la carroceria, interior cabina regular Chasis recto, se desconocen fallos que pueda tener Se requiere Grúa para extraccion

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA