

Fecha de Inspección

10-3-2026

Folio de Inspección

GM-70008497-0326

CONSIGNANTE







TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMION	KENWORTH	T370	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHMISXSCF378096	111	FZ10-LEON	N/U
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4/11M	70008497

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvaluada, con faltante de la mayoría de sus componentes mecánicos, motor desarmado, sin transmisión, sin alternador, sin radiador, interior sin asiento de piloto sin tablero, sin palanca de freno, sin espejo, sin baterías. Chasis con diferenciales.



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COM USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENC

NTES, DEBIDO AL FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION VAB:

Mario E. Vargas
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA