

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	KENWORTH	T370	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHM8X9AF375169	73049353	FY02-URUAPAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL		/

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

LE FALTAN PIEZAS AL MOTO 2

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

SIN AMORTIGUADOR, SIN TURBO, SISTEMA DE AERAN QUE FALTA PIEZAS, NO FUNCIONA MOTOR, SUSPENSIÓN DELANTERA SIN AMORTIGUADORES, EJE TRACERO LE FALTAN UNA LLANTA CON SUREN DELADO IZQUIERDO, LADO DERECHO LE FALTAN 2 LLANTAS CON SU RIN, SIN BATERIA, SIN SISTEMA DE FRENADO LADO DERECHO
PIEZAS SUELTAS EN LA CABA

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Javier Soriano Zamudio
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J. Alfredo Pantoja L.
NOMBRE Y FIRMA