

Fecha de Inspección

19-11-2025

Folio de Inspección

CDF-1261-1125

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIÓN	KENWORTH	T370	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHM8X9DF380747	73388720	TECATE, B.C.	125561
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatico	Diesel	6 Regular	1261

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X		6 Regular		








DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

_Funcional (detalles en carrocería y

tapicería)

Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos. Interiores: volante, tablero, tapas de puertas, asientos. Exteriores: faros catóicos, espejos retrovisores. Cuenta con diferencial, Chasis cama baja.

CARROCERÍA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

Mano E. Vayer Marcha
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Jose Manuel Hernandez
NOMBRE Y FIRMA