

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

19-11-2025
CDF-1256-1125

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIÓN	KENWORTH	T370	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHHM8X9DF380750	73388727	TECATE, B.C.	122174
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatico	Diesel	6 Regular	1256

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

_Funcional (detalles en carrocería y

tapicería). Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos. Exteriores: tapas, calaveras, Espejos. Interiores: asientos, volante, tablero, tapas puertas. Cuenta con deteneres. Chasis cama baja.

CARROCERÍA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA