

Fecha de Inspección

10/Mar/20

Folio de Inspección

GM-70021230-0326

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	KENWORTH	T370	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
38KHMM8XXAF374676		FY12-APATZINGAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Diesel	Seas	70021230


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAI	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

MOTOR ABZERTO, SEN PELA, MOTOR ABZERTO
SEN ASIENTO DEL CHOFER, MOTOR DESVALIADO

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO A USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIA

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

Javier Enrique Comuño
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Irving Gutierrez
NOMBRE Y FIRMA