Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	26/10/26
Folio de Inspección	CDF-1525-1026

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camión	Kenworth	T370	2016
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3BKHHM8XXGF310047		Los olivos	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Automatico	Diesel	6 Mal	1525


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Arranca con fallas, requiere cambio de radiador porque esta dañado, retrovisor dañado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____ NOMBRE Y FIRMA