

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
FGDL

Fecha de Inspección	5/8/24
Folio de Inspección	FG-1446-0824

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION ✓	Kenworth ✓	Tanden T370 ✓	2012 ✓

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3BKHKM9X0CF379517 ✓	73283750 ✓	1167543 ✓	PACHUCA ✓	1446 ✓

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

FUNCIONAMIENTO			
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ENCENDIDO	X		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION	X	
NO. EJES (2)	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS (2)	Mal	X

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH	X	
TABlero DE INSTUMENTOS	Faltan 2	X
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	Falta 1	X
ELEVADORES DE VIDRIO	Mal	X
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS	2	X
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES	2	X
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS (10)	Ma	X
TANQUES DE COMBUSTIBLE (3)	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Arranca con fallas pasando corriente y arrancador
10 llantas en mal estado, faltan tapones de tanque
Falta tapa de puerta interior

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:



NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA



NOMBRE Y FIRMA