

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Kenworth	T370	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHKM9X1DF381567	N/V	PACHUCA	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	9 llantas	1546


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen fallas que pueda tener el motor turbo incompleto, arneses desconectados. Interior de la cabina mal asientos rotos. El cofre no se sostiene, falta las bandas, parabrisas estrellado, no tiene switch de encendido (cables cortados), Faltantes en General.

Se requiere Grúa para extracción CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JHLV
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Daniel Hernandez
NOMBRE Y FIRMA