



**Vehicles
for Business**
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

F6D-1451-0525

CONSIGNANTE

*Super
Farmacia*







TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	Kenworth	T300	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
F379521		Pachuca	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	9 llantas	1451

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se descubre Fallas que pueda tener la unidad
no tiene switch de encendido, tablero de instrumentos incompleto
parabrisas estrellado, asientos rotos, arneses sueltos.
Se desconoce estado mecanico
se requiere Grúa para extraccion
Serie: F379521 SN: 3BKHKM9X2CF379521
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA