

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	Kenworth	T370	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHKM9X3CF379530		pachuca	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	10 llantas	1459

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				







DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen fallas que pueda tener la unidad
no tiene switch de encendido, le falta un furo; cabina en mal
estado; asientos rotos, 2 llantas punchadas, mangeras rotas,
no tiene bases para escalones, Guíes en la caja. Pedales flojos
Cabina tiene grasa, Palanca de velocidades floja

Se requiere Grúa para extracción. SN: 3BKHKM9X3CF379530

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

La unidad llegó en Grúa. Se desconoce estado mecánico



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


Daniel H. Hernandez Jimenez

NOMBRE Y FIRMA