Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	15/08/2025
Folio de Inspección	FG-1484-0825

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Torton ✓	Kenworth ✓	T370 ✓	2013 ✓
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3BKHKM9X3DF380727 ✓	73370098	PACHUCA ✓	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
		9 Regular	1484 ✓

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Interiores desgastados, asientos rotos, tapas rotas de piloto, 1 llanta ponchada, Cuenta con la mayoria de sus Componentes mecanicos, le Falta 1 tapon al tanque, 1 deFerencial y Cardan, 2 pias mal Un tanque lleno, 2 vacios.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA