

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Torton ✓	Kenworth ✓	T370 ✓	2013 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHKM9X3DF381540 ✓	73409268 ✓	PACHUCA ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		10 regular	1518 ✓








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cabina en mal estado, tablero roto, asientos en mal estado,
Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos, 2 ejes,
Carrocería con desgaste, diferencial y cardan, 2 pilas mal,
le falta un tanque de combustible tanque, 2 tanques llenos, 1
vacío

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA