

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Torton /	Kenworth /	T370 /	2011 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKHKM9X7BF377391 /		MONTERREY /	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	10 Regular	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☒







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
☐	☐	☒	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

tiene la mayor parte de sus componentes mecánicos, podría tener faltantes
No tiene marcha. cabina en mal estado asientos rotos, tablero de
instrumentos incompleto, el café no corre bien del todo y está roto.

Se recomienda Grúa para extracción.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



2 full

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Carlos Treviño

NOMBRE Y FIRMA