Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	15/08/2025
Folio de Inspección	FG-1458-0825

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Torton ✓	Kenworth ✓	T370 ✓	2012 ✓
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3BKHKM9X7CF379529	7328421 3 ✓	PACHUCA ✓	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
		10 Regular	1458 ✓

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cabina en mal estado, asientos rotos, 2 ejes, diferencial y cardon, cuenta con la mayor parte de sus componentes mecanicos, falta una tapa de tanque, 2 pilas mal, sin computadora de motor, 2 tanques vacios

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA