

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| CAMION /            | Kenworth /  | T370 /           | 2013 /      |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3BKHKM9X7DF380732 / |             | PACHUCA /        | 1045304     |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS          | ECO         |
| manua               | Diesel      | 8 llantas        | 1488 /      |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| X        |             |              |






| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|------------|----------|
|       | X       |     |           |            |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

se desconocen fallas que pueda tener la unidad  
tiene 2 llantas punchadas, interior de la cabina en mal estado  
enciende con dificultad, rines en mal estado

se requiere Grúa para extraccion

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*JHLU*

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA

*Daniel Hernandez*

NOMBRE Y FIRMA