Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	15-08-2025
Folio de Inspección	FG-1571-0825

CONSIGNANTE
Super Farmacia

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Torton	Kenworth	T370	2014
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3BKHKM9X9EF390602		MONTERREY	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Diesel	10 Regular	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cabina en mal estado, tapas de las puertas rotas, asientos rotos, tablero de instrumentos en mal estado, asiento rotos, parabrisas estrellado.
Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecanicos.
Se desconosen fallas que puedan tener los componentes.
Baterias bajas para encender
Se recomienda Grua para extraccion

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



2 Full

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JHL V
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA
NOMBRE Y FIRMA