

**CHECKLIST DE INSPECCION CAMION**

**CONSIGNANTE**  
**FGDL**

Fecha de Inspección 22/02/24  
Folio de Inspección FG-1454-0224

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	KENWORTH	T370	2012

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3BKHKM9XXCF379525		<u>7316</u>	PACHUCA	1454

**MARCA CON UNA "X" EL CAMPO**

FUNCIONAMIENTO			
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ENCENDIDO		<input checked="" type="checkbox"/>	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		<input checked="" type="checkbox"/>	

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
TURBO	<input checked="" type="checkbox"/>	
RADIADOR / MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAJA DE DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPUTADORA		<input checked="" type="checkbox"/>
ARNES	<input checked="" type="checkbox"/>	
BANDAS Y POLEAS		<input checked="" type="checkbox"/>
DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
CARDAN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>	
NO. EJES ( 2 )	<input checked="" type="checkbox"/>	
MUELLES	<input checked="" type="checkbox"/>	
AMORTIGUADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
BATERIAS ( )	<input checked="" type="checkbox"/>	

CABINA Y CARROGERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		<input checked="" type="checkbox"/>
SWITCH		<input checked="" type="checkbox"/>
TABLERO DE INSTRUMENTOS <i>Faltante</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
ASIENTOS <i>Mal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PALANCA DE VELOCIDADES <i>Mal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPAS DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELEVADORES DE VIDRIO <i>VE</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIJAS DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS <i>2</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJOS RETROVISORES <i>2</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SERIE GRABADA EN CHASIS	<input checked="" type="checkbox"/>	
NO. LLANTAS ( 10 ) <i>Mal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( <i>3</i> )	<input checked="" type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES GENERALES:

No tiene Computadora de Motor  
falta Bomba de Aceite, Banda suelta  
Filtro de aceite fuera de lugar, faltantes en tablero  
Retiro en grúa, faltan Mangueras del secador

*Falta 2  
Tapones  
de torque.*

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA