

**CHECKLIST DE INSPECCION CAMION**

**CONSIGNANTE**  
CDF

Fecha de Inspección: 29/11/23  
Folio de Inspección: CDF-865-1123

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	Kenworth	T370 Cama baja	2008

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3BKMHM8X18F31357B	46752525	182835.0	Tecate	865

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL				
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO	
		X		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR con aceite	X	
TURBO Incompleto desarmado	X	
RADIADOR / MANGUERAS → NO	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION		X
COMPUTADORA Motor	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION AUT.	X	
NO. EJES ( 1 )	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS ( 2 ) Mal	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS Mal	X	
VOLANTE Mal	X	
ASIENTOS Mal	X	
PALANCA DE VELOCIDADES NO	X	X
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS Mal	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA Mal	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES 2	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS ( 4 )	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( 1 )	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Retiro con grúa Sin defensas

Con faltantes como: Caja de dirección, mangueras, conexiones turba, llaves, palanca de velocidades, sin fin Tablero desarmado con cables sueltos, chasis cama baja 2 llantas traseras anchas, no sirve turbo ni secador ni V P44

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

Biel de inyectores suelta

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA