

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
C DEL FUERTE

Fecha de Inspección 29/11/23
Folio de Inspección CDF-873-1123

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO Y VERSION | AÑO |
|----------------|----------|------------------|------|
| CAMION | Kenworth | T-300 | 2008 |

| NO. DE SERIE | NO. DE MOTOR | KILOMETRAJE | UBICACIÓN FISICA | ECO |
|-------------------|--------------|-------------|------------------|-----|
| 3BKMHM8X28F313587 | 46754106 | | Tecate, B.C. | 873 |

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

| OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO | FUNCIONAMIENTO | | |
|------------------------------------|----------------|----|------------|
| | SI | NO | SIN PROBAR |
| | | | X |

| CONDICIONES FISICAS EN GENERAL | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------|
| BUENO | REGULAR | MAL-DESHUESADO | SINIESTRO |
| | X | | |

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES | TIENE COMPONENTE | |
|--------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| MOTOR <i>con aceite</i> | X | |
| TURBO | X | |
| RADIADOR / MANGUERAS | X | |
| VENTILADOR | X | |
| ALTERNADOR | X | |
| MARCHA | X | |
| CAJA DE DIRECCION | X | |
| COMPUTADORA <i>Motor</i> | X | |
| ARNES | X | |
| BANDAS Y POLEAS | X | |
| DIFERENCIAL | X | |
| CARDAN | X | |
| TRANSMISION | X | |
| NO. EJES (<u>1</u>) | X | |
| MUELLES | X | |
| AMORTIGUADORES | X | |
| BATERIAS () | | |

| CABINA Y CARROCERIA | TIENE COMPONENTE | |
|-------------------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| LLAVES | X | |
| SWITCH | X | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | X | |
| VOLANTE | X | |
| ASIENTOS | X | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | |
| PLACA VIN | X | |
| TAPAS DE PUERTAS | X | |
| ELEVADORES DE VIDRIO | X | |
| MANIJAS DE PUERTA | X | |
| COFRE | X | |
| PUERTAS | X | |
| FAROS <u>2</u> | X | |
| PARABRISAS | X | |
| ESPEJOS RETROVISORES <u>2</u> | X | |
| SERIE GRABADA EN CHASIS | X | |
| NO. LLANTAS (<u>6</u>) <i>Mal</i> | X | |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE (<u>7</u>) | X | |

OBSERVACIONES GENERALES:

*Compresor pasa agua al sistema de aire
Se desconocen daños o fallas en motor y
transmisión, retiro con grúa*

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.


LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:



NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA



NOMBRE Y FIRMA