

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
C DEL FUERTE

Fecha de Inspección 29/11/20
Folio de Inspección CDF-875-1123

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	Kenworth	<u>Cama baja</u> T-300	2008

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3BKMHM8X68F313589	<u>46754088</u>	<u>N/D</u>	Tecate, B.C.	875

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		X	

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR <u>Mal con aceite</u>	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS <u>→ NO</u>	X	
VENTILADOR <u>desmontado</u>		X
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA <u>Motor</u>	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS		X
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION <u>AUT</u>	X	
NO. EJES (1)	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS ()		

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS <u>Mal</u>	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS		X
PALANCA DE VELOCIDADES		X
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS <u>2</u>	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES <u>2</u>	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS (4) <u>Mal</u>	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Daño en transmisión, turbocargador, secador
Con faltantes en general, tablero con cables
suelto, sin asiento, interiores mal, retiro con grúa
2 llantas traseras anchas, delanteras pinchadas

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS. Sin riel de inyectores

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA