

Fecha de Inspección

11-03-2026

Folio de Inspección

GM-70003295-0326

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	KENWORTH	T370	2007
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3BKM8M8X87F312751	N/V	FZ02-ACAMBARO	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Malas	70003295








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvalijada, con faltante en sus componentes mecánicos sin ventilador, sin poleas, sin alternador, sin transmisión, etc. Interiores en mal estado asientos, volante, tablero, tapas puertas, sin palanca Exterior: con retrovisores, faros, calaveras, parabrisas. Chasis recto cuenta con diferencial. 1 eje.

CARROCERIA (IDENTIFICACIÓN DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mario E. Vignoni
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA