

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
ALPURA

Fecha de Inspección 13/06/24
Folio de Inspección A-4218-0324

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION ✓	KENWORTH ✓	T300 ✓	2005 ✓

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3BKMZ8X75F307438 ✓	46439055 ✓		Cuautitlan Izcalli (Patio Tasa) ✓	4218 ✓

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SIÑESTRO
	X		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL 7	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION STD	X	
NO. EJES (2)	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS (2) Mal	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH Mal	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS Es lentes	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES		X
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS (10) Regulares	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (7)	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

faltan difentes tapones de depositos, se desconoce el estado mecanico del motor y transmision
Retiro con grua, probable alguno este dañado

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA